


Nr zlecenia:                      Recepcja                      Data:                      2021-03-20

Odbiorca:

Projektant:

Uwagi:




Nr zlecenia: 1.17 Data: 2021-03-17

Oddiorca:


Projektant:

Uwagi:




Nr zlecenia:	216	Data:	2021-03-15
Oddawca:			
Projektant:			
Uwagi:			


Szafy ze stopkami poziomującymi




Nr zlecenia:	2.7	Data:	2021-03-16
Odbiorca:			
Projektant:			
Uwagi:			




Nr zlecenia:	2.8 i 2.9	Data:	2021-03-17
Oddawca:			
Projektant:			
Uwagi:			



Nr zlecenia:	2/10	Data:	2021-03-17
Oddawca:			
Projektant:			
Uwagi:			




Nr zlecenia:	2.11	Data:	2021-03-17
Oddawca:			
Projektant:			
Uwagi:			




Nr zlecenia:	2.14	Data:	2021-03-17
Oddawca:			
Projektant:			
Uwagi:			






Nr zlecenia:	2.15	Data:	2021-03-17
Oddiorca:			
Projektant:			
Uwagi:			




Nr zlecenia:	2.16	Data:	2021-03-17
Odbiorca:			
Projektant:			
Uwagi:			




Nr zlecenia:	2.18	Data:	2021-03-20
Odbiorca:			
Projektant:			
Uwagi:			

KM



Nr zlecenia:	2.19	Data:	2021-03-18
Odbiorca:			
Projektant:			
Uwagi:			




Nr zlecenia: 2.20      Data: 2021-03-18


Odbiorca:

Projektant:


Uwagi:



Nr zlecenia:	2.21	Data:	2021-03-16
Odbiorca:			
Projektant:			
Uwagi:			



Nr zlecenia:	2/23	Data:	2021-03-18
Odbiorca:			
Projektant:			
Uwagi:			




Nr zlecenia: 3.5 Data: 2021-03-25

Odbiorca:

Projektant:

Uwagi:





Nr zlecenia:

3.7


Data:

2021-03-25


Oddiorca:

Projektant:


Uwagi:




Nr zlecenia:	3.8	Data:	2021-03-18
Odbiorca:			
Projektant:			
Uwagi:			




Nr zlecenia:	3.9	Data:	2021-03-18
Odbiorca:			
Projektant:			
Uwagi:			



Nr Zlecenia:	3.13	Data:	2021-03-18
Odbiorca:			
Projektant:			
Uwagi:			



Nr zlecenia:	3.14a	Data:	2021-03-20
Odbiorca:			
Projektant:			
Uwagi:			




Nr zlecenia: 3.14b Data: 2021-03-20


Odbiorca:

Projektant:

Uwagi:




Nr zlecenia:	3-15	Data:	2021-03-20
Odbiorca:			
Projektant:			
Uwagi:			



Nr zlecenia:	3.16	Data:	2021-03-20
Oddawca:			
Projektant:			
Uwagi:			






Nr zlecenia: 3.18 Data: 2021-03-20

Odbiorca:

Projektant:

Uwagi:




Nr zlecenia: 3.19 Data: 2021-03-20


Odbiorca:

Projektant:


Uwagi:




Nr zlecenia:	3.20	Data:	2021-03-20
Oddawca:			
Projektant:			
Uwagi:			




Nr zlecenia:	3.21	Data:	2021-03-16
Oddiozca:			
Projektant:			
Uwagi:			




Nr zlecenia:	3.22	Data:	2021-03-16
Odbiorca:			
Projektant:			
Uwagi:			



Nr zlecenia:	3.23	Data:	2021-03-18
Odbiorca:			
Projektant:			
Uwagi:			



Nr zlecenia:	4.5 I 4.6	Data:	2021-03-20
Odbiorca:			
Projektant:			
Uwagi:			




Nr zlecenia: 4.7 Data: 2021-03-17

Odbiorca:

Projektant:

Uwagi:





Nr zlecenia:

4.8


Data:

2021-03-17


Odbiorca:

Projektant:


Uwagi:




Nr zlecenia:	4.10	Data:	2021-03-20
Odbiorca:			
Projektant:			
Uwagi:			




Nr zlecenia:	4.19	Data:	2021-03-18
Odbiorca:			
Projektant:			KM
Uwagi:			



Nr zlecenia:	4.20	Data:	2021-03-20
Odbiorca:			
Projektant:			
Uwagi:			



Nr. zlecenia:	4/21	Data:	2021-03-18
Odbiorca:			
Projektant:			
Uwagi:			



Nr zlecenia:	4.22	Data:	2021-03-18
Odbiorca:			
Projektant:			
Uwagi:			